

Додаток ІІ
до Порядку

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

29.01.2019 р. № ІУ 173190291748

За результатами розгляду поданої **ТОВ «ГЛУСКО-РІТЕЙЛ»**
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

16 січня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:
неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:

- не надано в повному обсязі проектну та виконавчу документацію;
що, згідно з абз. 4, п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції в Полтавській області).

У видачі сертифіката **«Реконструкція існуючої автозаправної станції з влаштуванням додаткового автомобільного газозаправного обладнання, адреса: Полтавська область, Решетилівський район, автодорога Київ-Харків-Довжанський (км 306+350)»**

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва)

реконструкція


нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.

Полтавська обл., Решетилівський район, смт Решетилівка, інше сільська рада Решетилівська, АЗС, автодорога Київ-Харків-Довжанський 306км+350м відмовлено.

місце розташування об'єкта)

**Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею сертифікатів
готовності об'єктів до експлуатації
Департаменту дозвільних
процедур**

(посада)
М.П.



(підпис)

І. В. Кальніченко
(прізвище, ім'я та по батькові)