

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

15.02.2019 р. № ІV 173190460489

За результатами розгляду поданої Департаментом будівництва, містобудування та архітектури Вінницької обласної державної адміністрації

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

01 лютого 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:
неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:

- *не надано виконавчу та проектну документацію,*

що, згідно з абз. 4 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Вінницькій області).

У видачі сертифіката «Реставрація та ліквідація аварійного стану східного портика, східного флігеля пам'ятки архітектури 1782р. (охор. № 59) «Палац Потоцьких» по вул. Незалежності, 10 м. Тульчин, Вінницької області»

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

реставрація

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.

Вінницька область, м. Тульчин, вул. Незалежності, 10

відмовлено.

(місце розташування об'єкта)

Головний інспектор будівельного нагляду відділу методології та нагляду за видачею сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації Департаменту дозвільних процедур

(посада)
МП



(підпис)

І. В. Кальніченко

(прізвище, ім'я та по батькові)