

Додаток ІІ
до Порядку

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

16.04.2019 р. № ІУ 173191060164

За результатами розгляду поданої ТОВ «Територіальне міжгосподарче об'єднання
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

«Ліко Холдінг»

(найменування юридичної особи, яка є замовником)

10 квітня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:

- не надано в повному обсязі виконавчу документацію для огляду;

що, згідно з абз. 4 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві).

У видачі сертифіката «Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення за адресою: вул. Академіка Вільямса, 7 і вул. Ломоносова, 42-50 у Голосіївському районі м. Києва» (коригування І черги будівництва). Розподільчий пункт № 495 по вул. Композитора Мейтуса, 4; Трансформаторна підстанція № 7824 по вул. Василя Симоненка, 5; Трансформаторна підстанція № 7825 по вул. Академіка Вільямса, 3-А»

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва)

нове будівництво

(нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт)


м. Київ, Голосіївський район


ВІДМОВЛЕНО.

(місце розташування об'єкта)

Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею сертифікатів
готовності об'єктів до експлуатації
Департаменту дозвільних
процедур

(посада)
МП




(підпис)

І. В. Кальніченко

(прізвище, ім'я та по батькові)