

**Державна архітектурно-будівельна інспекція України**  
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

**ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА**

**20.05.2019 р. № ІУ 173191400807**

За результатами розгляду поданої **ТОВ "ОЛСІДЗ БЛЕК СІ"**  
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

**06 травня 2019р.** заяви про видачу сертифіката встановлено:

**неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:**

- не подано проектну та виконавчу документацію у повному обсязі, а саме: акти випробування устаткування, інженерних систем та обладнання;

**невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта, а саме:**

- у частині невідповідності до пускових комплексів, що приймається у експлуатацію, а саме: проектна документація, що отримала експертний звіт від 18.09.2017 № ЕК -0272/08-17 поділялась на 4 пускових комплексів, відповідно завдання на проектування (коригування) від 2018 року (затвердженого заступником генерального директора ТОВ «Олсідз Блек Сі» проектну документацію поділяють на 6 пускових комплексів. Відповідно до проекту 2-пусковим комплексом передбачено будівництво резервуарів позиція по генеральному плану № 78.1.14-78.1.19, відповідно до змін у проектній документації та акту готовності об'єкта до експлуатації позиція резервуарів по генеральному плану 78.1.2, 78.1.3, 78.1.7, 78.1.8, 78.1.12, 78.1.13. Повідомлення про коригування у проектній документації до органу державного архітектурно-будівельного контролю не подавалось,

- незавершені будівельні роботи: резервуари не обкладені піногенераторами і сухотрубами; не встановлено стрижневі блискавкоприймачі, не завершені роботи з антикорозійної обробки резервуарів та оліє проводів, не завершено монтаж оліє проводу, не виконана автомобільна дорога шириною 6,0м із асфальтобетону навколо резервуарного парку,

**що, згідно з абз. 4, 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Відділу контролю Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду Державної архітектурно-будівельної інспекції).**

У видачі сертифіката **«Нове будівництво резервуарного парку рослинних олій за адресою: 2-й кілометр автодороги на морський торговельний порт «Южний», територія Визирської сільської ради Лиманського району Одеської області» 2 пусковий комплекс»**

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

**нове будівництво**


нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,

Одеська область, Лиманський район, територія Визирської сільської ради, 2-й кілометр автодороги на Морський торговельний порт «Южний» відмовлено.  
місце розташування об'єкта)

Головний інспектор будівельного нагляду відділу методології та нагляду за видачею сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації Департаменту дозвільних процедур

(посада)  
МП



  
(підпис)

І. В. Кальніченко  
(прізвище, ім'я та по батькові)