

Додаток ІІ
до Порядку

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

04.06.2019 р. № ІУ 173191550879

За результатами розгляду поданої **ТОВ "ФАКТОР-АКТИВІНВЕСТ"**
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

28 травня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:
неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:

- *не надано в повному обсязі виконавчу документацію для огляду,*
що, згідно з абз. 4 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Житомирській області).

У видачі сертифіката **«Реконструкція існуючої АЗС з розміщенням на ній АГЗП за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Піщів, вул. Львівська, 51-А»**

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва)

реконструкція

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.


Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Піщів, вул. Львівська, 51-А

місце розташування об'єкта)

відмовлено.

**Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею сертифікатів
готовності об'єктів до експлуатації
Департаменту дозвільних
процедур**

(посада)
МП



(підпис)

І. В. Кальніченко
(прізвище, ім'я та по батькові)