

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

05.07.2019 р. № ІУ 173191860832

За результатами розгляду поданої ТОВ «Житлобудсервіс»
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

24 червня 2019р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:

- *не надано виконавчу документацію для огляду (відсутній паспорт та акт технічної готовності ліфтів під'їздів № 1, № 2 житлового будинку № 1 та під'їзду № 3 житлового будинку № 2 з внутрішнього двору).*

невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта, а саме:

- *не завершені опоряджувальні роботи з викладенням плитки на підлозі першого поверху у третьому під'їзді житлового будинку № 2.*

- *не завершені роботи по доступу для маломобільних груп населення під'їздів № 1, № 2 житлового будинку № 1 та під'їзду № 3 житлового будинку № 2 з внутрішнього двору.*

- *з внутрішнього двору житлових будинків № 1, № 2 відсутні роботи з благоустрою.*

що, згідно з абз. 4, 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернігівській області).

У видачі сертифіката **«Будівництво багатоповерхових багатоквартирних житлових будинків з об'єктами громадського призначення по вул. Жабинського, 2-в, на орендованій земельній ділянці з виділенням черговості, в м. Чернігові» Перший пусковий комплекс - будівництво багатоповерхових житлових будинків №1 та №2»**

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва)

нове будівництво

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.


м. Чернігів, вул. Жабинського, 2-в

відмовлено.

місце розташування об'єкта

**Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею дозволів на
виконання будівельних робіт
Департаменту дозвільних
процедур**

(посада)
МП



О. А. Ткачук
(прізвище, ім'я та по батькові)