

Додаток ІІ
до Порядку

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

19.03.2019 р. № ІУ 173190781098

За результатами розгляду поданої ПІ «Харон-Вестойл»
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

11 березня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:
неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:

- не надано виконавчу документацію,
що, згідно з абз. 4 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві)

У видачі сертифіката «Будівництво житлового торговельно-офісного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та наземно-підземним паркінгом на вул. Михайла Майорова, 2 в Оболонському районі м. Києва» (ІІІ черга будівництва. Підземний паркінг)

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва)

нове будівництво

(нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,

м. Київ, Оболонський район, вул. Михайла Майорова, 2

відмовлено.

(місце розташування об'єкта)

Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею сертифікатів
готовності об'єктів до експлуатації
Департаменту дозвільних
процедур

(посада)
М.П.




(підпис)

І. В. Кальніченко
(прізвище, ім'я та по батькові)