

Додаток ІІ
до Порядку

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

02.04.2019 р. № ІУ 173190922433

За результатами розгляду поданої ТОВ «Олсідз Блек Сі»
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

20 березня 2019р. заяви про видачу сертифіката встановлено:
неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, що, згідно з абз. 4 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області).

У видачі сертифіката «Нове будівництво резервуарного парку рослинних олій за адресою: 2-й кілометр автодороги на морський торговельний порт «Южний», територія Визирської сільської ради Лиманського району Одеської області» 1 пусковий комплекс»

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

нове будівництво

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,


Одеська область, Лиманський район, територія Визирської сільської ради, 2-й кілометр автодороги на Морський торговельний порт «Южний» відмовлено.

місце розташування об'єкта)

Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею сертифікатів
готовності об'єктів до експлуатації
Департаменту дозвільних
процедур

(посада)
МП




(підпис)

І. В. Кальніченко
(прізвище, ім'я та по батькові)