

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

06.08.2019 р. № ІУ 173192180736

За результатами розгляду поданої ТОВ «Житлобудсервіс»
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

30 липня 2019р. заяви про видачу сертифіката встановлено:
невідповідність об'єкта і проєктній документації на будівництво такого об'єкта, а саме:
- не завершені роботи по доступу для маломобільних груп населення під їздів № 1, № 2
житлового будинку № 1 та під їзду № 3 житлового будинку № 2 з внутрішнього двору,
- з внутрішнього двору житлових будинків № 1, № 2 відсутні роботи з благоустрою,
що, згідно з абз. 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є
підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду
документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта,
та видачі сертифіката Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у
Чернігівській області)

У видачі сертифіката «Будівництво багатоповерхових багатоквартирних житлових
будинків з об'єктами громадського призначення по вул. Жабинського, 2-в, на
орендованій земельній ділянці з виділенням черговості, в м. Чернігові» Перший
пусковий комплекс - будівництво багатоповерхових житлових будинків №1 та №2»
(назва об'єкта згідно з проєктом, характер будівництва)

нове будівництво

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.

м. Чернігів, вул. Жабинського, 2-в

відмовлено.

місце розташування об'єкта

Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею сертифікатів
готовності об'єктів до експлуатації
Департаменту дозвільних
процедур



(п.п.мс)

І. В. Кальніченко
(прізвище, ім'я та по батькові)