

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

08.01.2020 р. № ІУ 173200081118

За результатами розгляду поданої **Рівненським обласним спеціалізованим диспансером радіаційного захисту населення**

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

16 грудня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:
неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:

- **не надано енергетичний сертифікат будівлі для огляду, що, згідно з абз. 4 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області.**

У видачі сертифіката **«Капітальний ремонт вуличного та внутрішнього освітлення терапевтичного і лікувального корпусу із застосуванням енергозберігаючих технологій в Рівненському обласному спеціалізованому диспансері радіаційного захисту населення за адресою: м. Рівне, вул. В. Чорновола, 79»**

(назва об'єкта згідно з проєктом, характер будівництва:

реконструкція

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,


Рівненська обл., м. Рівне; вул. В. Чорновола, 79

ВІДМОВЛЕНО.

місце розташування об'єкта)

Головний інспектор будівельного нагляду в галузі технології та нагляду за видачею сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації Департаменту довідничих процедур
(посада)
МП




(підпис)

А.С. Іванченко
(прізвище, ім'я та по батькові)