

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

22.01.2019 р. № ІУ 173190220370

За результатами розгляду поданої Гуменюк Галиною Іванівною
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

10 січня 2019р. заяви про видачу сертифіката встановлено:
неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:

- не надано у повному обсязі виконавчу документацію (акти прихованих робіт), не в повному обсязі заповнено журнали загальних робіт,

що, згідно з абз. 4 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області).

У видачі сертифіката «Реконструкція існуючої АЗС в АЗК по вул. Леніна, 186-А в с. Білогородка, Кисво-Святошинського району, Київської області»

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва)

реконструкція


нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.


вул. Леніна, 186-А в с. Білогородка, Кисво-Святошинського району, Київської області
відмовлено.

місце розташування об'єкта)

Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею сертифікатів
готовності об'єктів до експлуатації
Департаменту дозвільних

процедур
(посада)
МВ




(підпис)

І. В. Кальніченко
(прізвище, ім'я та по батькові)