

Додаток II  
до Порядку

**Державна архітектурно-будівельна інспекція України**  
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

**ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА**

25.01.2019 р. № ІУ 173190250100

За результатами розгляду поданої **Комунальним підприємством «АТП-2528»**  
**Чернігівської міської ради**

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

17 січня 2019р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

**невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта, а саме:**

- *передбачені проектною документацією будівельні та оздоблювальні роботи виконані не в повному обсязі.*

**що, згідно з абз. 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернігівській області).**

У видачі сертифіката **«Будівництво АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, адміністративними приміщеннями, АГЗП по вул. 1-го Травня, 173 на земельній ділянці, наданій в постійне користування м. Чернігів»**

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва)

**нове будівництво**

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.

**вул. 1-го Травня, 173, м. Чернігів**

**відмовлено.**

місце розташування об'єкта)

**Головний інспектор будівельного  
нагляду відділу методології та  
нагляду за видачею сертифікатів  
готовності об'єктів до експлуатації  
Департаменту дозвільних  
процедур**

(присади)  
МП



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**І. В. Кальніченко**

(прізвище, ім'я та по батькові)