Додаток 11
до Порядку

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

29.01.2019 р. № ІУ 173190291742

За результатами розгляду поданої **ПрАТ «Луцький домобудівельний комбінат»**
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

17 січня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:
неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, що, згідно з абз. 4 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Волинській області).

У видачі сертифіката **«Нове будівництво житлового комплексу на вул. Конякіна-Гордіюк в м. Луцьку» І черга, ІІ пусковий комплекс (коригування)**
(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

нове будівництво
нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,

м. Луцьк, на розі вулиць Конякіна-Гордіюк відмовлено.
місце розташування об'єкта)

Головний інспектор будівельного нагляду відділу методології та нагляду за видачею сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації Департаменту дозвільних процедур — **І. В. Кальніченко**
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

МП