

**Державна архітектурно-будівельна інспекція України**  
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

**ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА**

07.02.2019 р. № ІУ 173190381839

За результатами розгляду поданої **ТОВ «БАСАНЬ НАФТА»**

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

31 січня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

**неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:**

- надано не в повному обсязі виконавчу документацію (робочі креслення (виконавчі схеми) по яким проводилось будівництво об'єкту, з внесеними в процесі будівництва змінами у встановленому порядку з написами, виконаними особами, відповідальними за виробництво будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних в натурі робіт цим кресленням; акти на закриття прихованих робіт виконані не на всі види робіт, відсутні записи про відвідування об'єкту в журналі авторського нагляду).

**невідповідність об'єкта проєктній документації на будівництво такого об'єкта та вимогам будівельних норм, стандартів і правил, а саме:**

- відсутні підземні пожежні резервуари ємністю 50 куб.м кожен, натомість, для збору води облаштовано штучну водойму; змінено перепланування будівлі операторської та магазину (душева кімната, туалети для персоналу та відвідувачів), не встановлені дорожні знаки, які передбачені проєктом організації дорожнього руху.

**що, згідно з абз. 4, 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернігівській області)**

**У видачі сертифіката «Будівництво автозаправного комплексу в Чернігівській області, Бобровицькому районі, с. Нова Басань, вул. Шевченка, 66а»**

(назва об'єкта згідно з проєктом, характер будівництва)

**нове будівництво**

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.

**Чернігівська область, Бобровицький район, с. Нова Басань, вул. Шевченка, 66а**

місце розташування об'єкта)


відмовлено.


**Головний інспектор будівельного  
нагляду відділу методології та  
нагляду за видачею сертифікатів  
готовності об'єктів до експлуатації  
Департаменту дозвільних**

**процедур**

(посада)

МІІ КАЛЬНИЧЕНКО  
ІРИНА  
ВОЛОДИМИРІВНА



  
(прізвище)

**І. В. Кальніченко**

(прізвище, ім'я та по батькові)