

**Державна архітектурно-будівельна інспекція України**  
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

**ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА**

15.03.2019 р. № ІУ 173190741401

За результатами розгляду поданої Гільовою П.Г.

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

04 березня 2019р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

**неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:**

- не в повному обсязі надано проектну та виконавчу документацію (робоча документація, журнал авторського нагляду, журнал зварювальних робіт).

**невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта, а саме:**

- планування приміщень не відповідає проектним рішенням, не виконані роботи з улаштування зовнішньої системи вентиляції.

**що, згідно з абз. 4, 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції в Харківській області).**

У видачі сертифіката **«Реабілітація нежитлових приміщень підвалу № I, II та I-го поверху № 1-10 в житловому будинку літ. «А-4» під заклад громадського харчування по вул. Чернишевській, 88 в м. Харкові, Реставрація»**

(назва об'єкта відносно проекту, характер будівництва)

**реставрація**

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.


**м. Харків, вул. Чернишевській, 88**

відмовлено.

місце розташування об'єкта

**Головний інспектор будівельного  
нагляду відділу методології та  
нагляду за видачею сертифікатів  
готовності об'єктів до експлуатації  
Департаменту дозвільних  
процедур**

(посада)

  
(прізвище)

**І. В. Кальніченко**

(прізвище, ім'я та по батькові)

