

Державна архітектурно-будівельна інспекція України  
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

19.03.2019 р. № ІУ 173190781125

За результатами розгляду поданої Верховним Судом  
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

14 березня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:  
неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:

- не надано виконавчу документацію,  
що, згідно з абз. 4 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві)

У видачі сертифіката «Невідкладні протинаварійні роботи (ремонт реставраційний) із заміни конструкцій віконних прорізів будівлі літер "А", що розташована на проспекті Повітрофлотському, 28 у Солом'янському районі м. Києва» (Коригування)»

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

реставрація

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,

м. Київ, Солом'янський район, проспект Повітрофлотський, 28 відмовлено.  
(місце розташування об'єкта)

Головний інспектор будівельного  
нагляду відділу методології та  
нагляду за видачею сертифікатів  
готовності об'єктів до експлуатації  
Департаменту дозвільних  
процедур



(підпис)

І. В. Кальніченко  
(прізвище, ім'я та по батькові)