

Державна архітектурно-будівельна інспекція України  
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

09.04.19 р. № ІУ 173190991558

За результатами розгляду поданої Балакірєвим Іваном Васильовичем  
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

22 березня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта, а саме:

- *будівельні роботи виконанні з відхиленнями від затвердженої проектної документації (в приміщенні кухні влаштовано антресоль та гвинтові сходи, виконані роботи з монтажу системи вентиляції та опалення не відповідають затвердженим проектним рішенням)*

що, згідно з абз. 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області).

У видачі сертифіката «Реставрація з переплануванням та об'єднанням приміщень квартир № 1, № 1а, № 1б та власних підвальних приміщень на вул. І. Франка, 89 у м. Львові під об'єкт громадського харчування»

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва)

реставрація

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.


вул. І. Франка, 89, кв. 1, 1а, 1б, м. Львів, Львівська область, 79011


відмовлено.

місце розташування об'єкта)

Головний інспектор будівельного  
нагляду відділу методології та  
нагляду за видачею сертифікатів  
готовності об'єктів до експлуатації  
Департаменту дозвільних  
процедур

(посада)  
МП



  
(підпис)

І. В. Кальніченко  
(прізвище, ім'я та по батькові)