

Додаток ІІ
до Порядку

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

16.04.2019 р. № ІУ 173191060134

За результатами розгляду поданої ТОВ «Гуель Парк»
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

11 квітня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:
неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:

- не надано виконавчу документацію для огляду.

що, згідно з абз. 4 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві).

У видачі сертифіката «Реконструкція будівлі сервісного обслуговування (літ. «А») водіїв та пасажирів з відкритою автостоянкою під багатопаливну автозаправну станцію (БП АЗС) на перехресті вул. Ревуцького та вул. Анни Ахматової у Дарницькому районі»

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва)

реконструкція


нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.

м. Київ, Дарницький район, вул. Ревуцького, 8 К відмовлено.
(місце розташування об'єкта)

Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею сертифікатів
готовності об'єктів до експлуатації
Департаменту дозвільних
процедур

(посада)
МП




(підпис)

І. В. Кальніченко
(прізвище, ім'я та по батькові)