

Додаток 11
до Порядку

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

26.04.2019 р. № ІУ 173191160676

За результатами розгляду поданої ТОВ «А.В.С.»

(спривинце, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, якщо є відповідком)

22 квітня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

невідповідність об'єкта проєктній документації на будівництво такого об'єкта, що, згідно з абз. 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві)

У видачі сертифіката «Будівництво житлово-офісного комплексу з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом за адресою: вул. Андрі Барбюса, 37/1 у Печерському районі м. Києва» ІV черга, 1-й пусковий комплекс, секція № 4»

(назва об'єкта згідно з проєктом, характер будівництва)

нове будівництво

(нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт)


вул. Василя Тютюнника (Андрі Барбюса), 37/1 у Печерському районі м. Києва

(місце розташування об'єкта)

відмовлено.

Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею сертифікатів
готовності об'єктів до експлуатації
Департаменту дозвільних
процедур

(посада)
М.П.




(підпис)

І. В. Кальніченко

(спривинце, ім'я та по батькові)