

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

26.04.2019 р. № ІУ 173191160726

За результатами розгляду поданої Малісвим Дмитром Ігоровичем

(справити, ім'я та по батькові) (позачергове)

(найменування юридичної особи, яка є замовником)

12 квітня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:

- не надано в повному обсязі виконавчу документацію для об'єкту: *журнал обліку робіт, акти на приховані роботи, журнал входного контролю матеріалів, сертифікати на матеріали.*

невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта, а саме:

- будівельні роботи на об'єкті не завершені (внутрішньо-оздобовальні, електромонтажні, сантехнічні, вентиляційні, з влаштуванням даху).

що, згідно з абз. 4, 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області).

У видачі сертифіката «Реставрація з переплануванням приміщень квартири № 3 на вул. М. Леонтовича, 3 під стоматологічний кабінет з використанням існуючого входу» у м. Львові»

(назва об'єкта згідно з проектом) (характер будівництва)

реставрація

(нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт)


м. Львів, вул. М. Леонтовича, 3, кв. 3

ВІДМОВЛЕННЯ

(місце розташування об'єкта)

**Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею сертифікатів
готовності об'єктів до експлуатації
Департаменту дозвільних
процедур**

(посада)
МІІ



І. В. Кальніченко

(справити, ім'я та по батькові)