

Додаток 11
до Порядку

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

26.04.2019 р. № ІУ 173191160764

За результатами розгляду поданої **ТОВ «А.В.С.»**

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

22 квітня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:
невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта, що, згідно з абз. 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві)

У видачі сертифіката «Будівництво житлово-офісного комплексу з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом за адресою: вул. Анрі Барбюса, 37/1 у Печерському районі м. Кисва» III черга, 1-й пусковий комплекс, секція № 1»

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

нове будівництво

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,

вул. Василя Тютюнника (Анрі Барбюса), 37/1 у Печерському районі м. Кисва

місце розташування об'єкта)

відмовлено.

**Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею сертифікатів
готовності об'єктів до експлуатації
Департаменту дозвільних
процедур**

(посада)
М.П.



(підпис)

І. В. Кальніченко

(прізвище, ім'я та по батькові)