

Додаток 11  
до Порядку

**Державна архітектурно-будівельна інспекція України**  
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

**ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА**

31.05.2019 р. № ІУ 173191510572

За результатами розгляду поданої ТЗОВ «АТП 13057-7»  
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

27 травня 2019р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, що, згідно з абз. 4 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві)

У видачі сертифіката «Будівництво житлового комплексу з об'єктами торговельного та соціально-побутового призначення за адресою: вул. Бережанська, 15 в Оболонському районі м. Києва» І черга - будівництво житлового будинку № 1, І секція, ТП (вбудованої) та житлового будинку № 1, 2 секція, дахової котельні, підземного паркінгу на 43 м/м»

(назва об'єкта згідно з проєктом, характер будівництва:

нове будівництво

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.


м. Київ, Оболонський район, вул. Бережанська, 15


відмовлено.

(місце розташування об'єкта)

Головний інспектор будівельного  
нагляду відділу методології та  
нагляду за видачею сертифікатів  
готовності об'єктів до експлуатації  
Департаменту дозвільних  
процедур

(посада)  
МП



  
(підпис)

І. В. Кальніченко  
(прізвище, ім'я та по батькові)