

Додаток 11
до Порядку

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

31.05.2019 р. № ІУ 173191510605

За результатами розгляду поданої ПРАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

21 травня 2019р. заяви про видачу сертифіката встановлено:
неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:

- надано не в повному обсязі проекту та виконавчу документацію для огляду, що, згідно з абз. 4 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області).

У видачі сертифіката «Заміна вентиляторів вентиляційної установки ВРЦД-4,5 у головного стволу шахти «Дніпровська» Реконструкція» Дніпропетровська область, Павлоградський район» (перша черга)»

(назва об'єкта згідно з проектом характер будівництва

реконструкція

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.

за межами населених пунктів на території Богданівської сільської ради, Павлоградського району Дніпропетровської області відмовлено.

(місце розташування об'єкта)

Головний інспектор будівельного нагляду відділу методології та нагляду за видачею сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації Департаменту дозвільних процедур

(посада)
МП



(Handwritten signature)
(підпис)

І. В. Кальніченко
(прізвище, ім'я та по батькові)