

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

18.06.2019 р. № ІУ 173191691038

За результатами розгляду поданої ТОВ «Конті-Буд Ужгород»

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

05 червня 2019р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта, а саме:

- не виконані всі роботи щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення,

що, згідно з абз. 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Закарпатській області).

У видачі сертифіката «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення по вул. Володимирській, 90 в м. Ужгород, Закарпатської області» (1 пусковий комплекс, секції 7, 8, 9)»

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

нове будівництво

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.


Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Володимирська, 90

ВІДМОВЛЕНО.

(місце розташування об'єкта)

Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею сертифікатів
готовності об'єктів до експлуатації
Департаменту дозвільних
процедур
(посада)




(підпис)

І. В. Кальніченко

(прізвище, ім'я та по батькові)