

Державна архітектурно-будівельна інспекція України  
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

21.06.2019 р. № ІУ 173191721668

За результатами розгляду поданої ТОВ «СІА»  
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

11 червня 2019р. заяви про видачу сертифіката встановлено:  
неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, що, згідно з абз. 4 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві)

У видачі сертифіката «Будівництво житлово-громадської забудови з об'єктами соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на вул. Євгена Сверстюка (колишня вул. Марини Раскової), 4 у Дніпровському районі м. Кисва» (2 черга)»

(назва об'єкта згідно з проєктом, характер будівництва:

нове будівництво


нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.

вул. Євгена Сверстюка (колишня вул. Марини Раскової), 4 у Дніпровському районі м. Кисва (Будинок № 2 - вул. Євгена Сверстюка, 6-А у Дніпровському районі м. Кисва, Трансформаторна підстанція - вул. Євгена Сверстюка, 6-Б у Дніпровському районі м. Києва (Витяг з наказу Департаменту містобудування та архітектури № 628 від 17.10.2017 р.)

ВІДМОВЛЕНО.

місце розташування об'єкта)

Головний інспектор будівельного  
нагляду відділу методології та  
нагляду за видачею сертифікатів  
готовності об'єктів до експлуатації  
Департаменту дозвільних

  
(підпис)

І. В. Кальніченко  
(прізвище, ім'я та по батькові)

