

Додаток 11
до Порядку

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

25.06.2019 р. № ІУ 173191760795

За результатами розгляду поданої ТОВ «Капітал-Схід»
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

14 червня 2019р. заяви про видачу сертифіката встановлено:
неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, що, згідно з абз. 4 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві)

У видачі сертифіката «Комплексна забудова території кварталу по вул. Червоноармійській, 137, 139 у складі будівництва об'єктів житлового та громадського призначення з паркінгами у Печерському районі м. Києва (II, III, IV та V черги будівництва)» II черга будівництва. Житловий будинок № 6 із вбудованим паркінгом. IV черга будівництва. 1-пусковий комплекс (житловий будинок № 8). 2-й пусковий комплекс (житловий будинок № 9). 3-й пусковий комплекс (житловий будинок № 10). 4-й пусковий комплекс (підземний паркінг № 18)»

(назва об'єкта згідно з проєктом, характер будівництва)

нове будівництво

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,

м. Київ, вул. Велика Васильківська, 137, 139


відмовлено.


(місце розташування об'єкта)

Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею сертифікатів
готовності об'єктів до експлуатації
Департаменту дозвільних

процедур

(посада)
МІІ




(підпис)

І. В. Кальніченко

(прізвище, ім'я та по батькові)