

Додаток 11  
до Порядку

Державна архітектурно-будівельна інспекція України  
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

**ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА**

02.07.2019 р. № ІУ 173191830866

За результатами розгляду поданої ТОВ «Трансбуд»  
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

19 червня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:  
неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, що, згідно з абз. 4 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області)

У видачі сертифіката «Реконструкція комплексу сервісного обслуговування з АЗС з влаштуванням автомобільного газозаправного обладнання за адресою: вул. Садова, 50 в с. Чупира Білоцерківського району Київської області»

(назва об'єкта згідно з проєктом, характер будівництва:

реконструкція

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,

Київська область, Білоцерківський район, с. Чупира, вул. Садова, 50 відмовлено.

місце розташування об'єкта)

Головний інспектор будівельного  
нагляду відділу методології та  
нагляду за видачею сертифікатів  
готовності об'єктів до експлуатації  
Департаменту дозвільних

процедур



*(підпис)*

І. В. Кальніченко  
(прізвище, ім'я та по батькові)