

**Державна архітектурно-будівельна інспекція України**  
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

**ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА**

**09.08.2019 р. № ІУ 173192211168**

За результатами розгляду поданої Департаментом житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

22 липня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

**невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта, а саме:**

- не виконані будівельні роботи з влаштування під'їзної дороги до запроєктованої камери переключення КК1 (п. 5 Розділу 2 "Каналізація" Пояснювальної записки Робочого проекту).

що, згідно з абз. 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Донецькій області).

У видачі сертифіката «Реконструкція дюкера напірного каналізаційного колектора від КНС №1-А до очисних споруд через р. К. Торець, м. Слов'янськ»

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

реконструкція

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,

Донецька обл., м. Слов'янськ

відмовлено.

місце розташування об'єкта)

**Головний інспектор будівельного нагляду відділу методології та нагляду за видачею сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації Департаменту дозвільних процедур**

(посада)  
МІІ



**І. В. Кальніченко**

(прізвище, ім'я та по батькові)