

Додаток ІІ
до Порядку

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

09.08.2019 р. № ІУ 173192211176

За результатами розгляду поданої Департаментом житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

22 липня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта, а саме:

- при виконанні будівельних робіт з прокладки труб при переході через автодорогу відкритим способом у футлярі – не відновлено асфальтове покриття (п. 6 Розділу 2 "Каналізація" Пояснювальної записки Робочого проекту Том 1).

що, згідно з абз. 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Донецькій області).

У видачі сертифіката «Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №1, №5 до очисних споруд м. Слов'янськ»

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва.

реконструкція

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.

Донецька обл., м. Слов'янськ


відмовлено.

місце розташування об'єкта)

Головний інспектор будівельного нагляду відділу методології та нагляду за видачею сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації Департаменту дозвільних процедур

(посада)
МІІ




(підпис)

І. В. Кальніченко

(прізвище, ім'я та по батькові)