

Додаток 11  
до Порядку

Державна архітектурно-будівельна інспекція України  
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

**ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА**

09.08.2019 р. № ІУ 173192211204

За результатами розгляду поданої ТОВ "Автонафта"  
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

29 липня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:  
неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, що, згідно з абз. 4 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області).

У видачі сертифіката «Реконструкція автозаправної станції з влаштуванням автомобільного газозаправного обладнання за адресою: бул. Михайла Грушевського, 15 (колишній бул. 1-го Травня) у м. Біла Церква Київської області»  
(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва

реконструкція

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.

бул. Михайла Грушевського, 15 (колишній бул. 1-го Травня) у м. Біла Церква Київської області

відмовлено.

місце розташування об'єкта)

Головний інспектор будівельного  
нагляду відділу методології та  
нагляду за видачею сертифікатів  
готовності об'єктів до експлуатації  
Департаменту дозвізних

процедур

(посла)

М.П.

С.П.

С.П.

С.П.

С.П.

С.П.

С.П.

С.П.

С.П.

С.П.

С.П.

С.П.

С.П.

С.П.

С.П.

С.П.

С.П.

С.П.


С.П.

С.П.

С.П.

С.П.

С.П.



І. В. Кальніченко

(прізвище, ім'я та по батькові)

