

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

10.09.2019 р. № ІУ 173192530910

За результатами розгляду поданої Малесвим Дмитром Ігоровичем
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

19 серпня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:
неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:

- не надано в повному обсязі виконавчу документацію для огляду (журнал бетонних робіт, акти на приховані роботи, журнал вхідного контролю матеріалів, сертифікати на матеріали),

невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта, а саме:

- будівельні роботи на об'єкті не завершені (внутрішньо-оздоблювальні роботи в підвальному приміщенні та не встановлено технологічне обладнання відповідно до проектних рішень),

що, згідно з абз. 4, 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області).

У видачі сертифіката «Реставрація з переплануванням приміщень квартири № 3 на вул. М. Леонтовича, 3 під стоматологічний кабінет з використанням існуючого входу» у м. Львові»

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

реставрація

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.


м. Львів, вул. М. Леонтовича, 3, кв. 3

місце розташування об'єкта)

ВІДМОВЛЕНО.

Головний інспектор будівельного
нагляду-відділу методології та
нагляду за видачею дозволів на
виконання будівельних робіт
Департаменту дозвільних
процедур

Орестан
МІІ



О.А. Ткачук

(прізвище, ім'я та по батькові)