

**Державна архітектурно-будівельна інспекція України**  
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

**ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА**

19.09.2019 р. № ІУ 173192621628

За результатами розгляду поданої **Розгачовим Я. О.**

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

**05 вересня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:  
неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:**

- в акті готовності об'єкта до експлуатації не зазначено наступну інформацію : в п. 1 відсутня інформація стосовно видів робіт які виконало ПП «Ніфа»,
- не надано виконавчу документацію, обов'язкове ведення якої передбачено ДБН А.3.1.-5:2016 «Організація будівельного виробництва»

**що, згідно з абз. 4, п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області).**

**У видачі сертифіката «Реконструкція нежитлової будівлі під адміністративно-торгівельний комплекс з добудовою топкової за адресою: вул. Дворцова, 33/38, м. Кропивницький Кіровоградської області»**

(назва об'єкта згідно з проєктом, характер будівництва:

**реконструкція**

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,

**Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Дворцова, 33/38**


**відмовлено.**

місце розташування об'єкта)

**Головний інспектор будівельного  
нагляду відділу методології та  
нагляду за видачею дозволів на  
виконання будівельних робіт  
Департаменту дозвільних  
процедур**

(посада)  
МП



  
(підпис)

**О.А. Ткачук**

(прізвище, ім'я та по батькові)