

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

16.10.2019 р. № ІУ 173192891573

За результатами розгляду поданої Комунальною корпорацією
«Київавтодор»

(привласне ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є місцем реєстрації)

08 жовтня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:
неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:

- не надано виконавчу та проектну документацію для огляду (капітальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, проект виконання робіт),

що, згідно з абз. 4 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві)

У видачі сертифіката «Капітальний ремонт шляхопроводу у складі транспортної розв'язки на Одеській площі у Голосіївському районі»

(назва об'єкта в тому самому ж характеру робіт)

капітальний ремонт

(назва робіт з реконструкції, реставрації, капітального ремонту)

м. Київ, Голосіївський район, транспортна розв'язка на Одеській площі відмовлено.

місце розташування об'єкта

Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею дозволів на
виконання будівельних робіт
Департаменту дозвільних
процедур

(посада)
МП



О.А. Ткачук

(привласне ім'я та по батькові)