

1405-7

Додаток 11
до Порядку

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

01.10.2019 р. № ІУ/ 173192741537

За результатами розгляду поданої Гусаком Ю.Я.

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, якщо є)

17 вересня 2019р. заяви про видачу сертифіката встановлено:
неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:

- не надано виконавчу документацію для огляду (журнал загальних робіт, журнал
актидного контролю матеріалів, журнал авторського нагляду),
що, згідно з абз. 4 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є
підставою для відмови у видачі сертифіката (віповідно до довідки щодо розгляду
документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта,
та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у
Львівській області).

У видачі сертифіката «Реставрація з переобладнанням квартири № 16 на пл. Ринок, 29 у
м. Львові з розширенням за рахунок частини простору горнища з влаштуванням
додакового двоконурного коєта димового типу»

(найменування та повна юридична адреса об'єкта)

реставрація

(повне будівельно-реконструктивне, реставраційне, капітальне чи ремонтне)

м. Львів, пл. Ринок, 29, кв. № 16

(місце розташування об'єкта)

відмовлено.

Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею сертифікатів
готовності об'єктів до експлуатації
Департаменту дозвільних
процедур

(посада)
МШ


(підпис)

І. В. Кальніченко
(прізвище, ім'я та по батькові)

