

Додаток 11  
до Порядку

Державна архітектурно-будівельна інспекція України  
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

**ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА**

27.09.2019 р. № ІУ 173192701598

За результатами розгляду поданої ПП "СПАРТАК"  
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

19 вересня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:  
невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта та вимогам будівельних норм, стандартів і правил, а саме:

- техніко-економічні показники, які зазначені в п. 6 акту готовності об'єкта до експлуатації від 19.09.19 відрізняються від техніко-економічних показників, які зазначені в дозвільній справі № ІУ 113181521002 від 01.06.18 та затверджені замовником наказом від 02.05.18 №3 «Про затвердження проектної документації».

що, згідно з абз. 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області).

У видачі сертифіката «Будівництво торговельного центру на розі вул. Київська та вул. Чорновола В'ячеслава в м. Бровари Київської області»

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

нове будівництво


нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.

ріг вул. Київська та вул. Чорновола В'ячеслава в м. Бровари Київської області

місце розташування об'єкта)

відмовлено.

Головний інспектор будівельного  
нагляду відділу методології та  
нагляду за видачею сертифікатів  
готовності об'єктів до експлуатації  
Департаменту дозвільних  
процедур  
(посада)

  
(підпис)

І. В. Кальніченко  
(прізвище, ім'я та по батькові)

