

**Державна архітектурно-будівельна інспекція України**  
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

**ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА**

29.10.2019 р. № ІУ 173193022217

За результатами розгляду поданої Державним підприємством "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

10 жовтня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:  
**неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:**

- журнал загальних робіт, спеціальні журнали робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, сертифікати на матеріали.

**що, згідно з абз. 4, п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області).**

У видачі сертифіката **«Капітальний ремонт з переплануванням санвузлів в зонах обслуговування пасажирів пасажирського терміналу «D» в ДП МА «Бориспіль» (інв. № 47578)»**

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва)

**капітальний ремонт**

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.

**Київська область, Бориспільський район, Бориспіль-7**

**відмовлено.**

місце розташування об'єкта

**Головний інспектор будівельного нагляду відділу методології та нагляду за видачею сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації Департаменту дозвільних процедур**



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**І. В. Кальніченко**  
(прізвище, ім'я та по батькові)