

Державна архітектурно-будівельна інспекція України  
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

30.10.2019 р. № ІУ/ 173193032051

За результатами розгляду поданої Приватним підприємством «АвтоЛюкс+»  
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

21 жовтня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:

- не надано у повному обсязі виконавчу документацію для огляду:

невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта та вимогам будівельних норм, стандартів і правил, а саме:

- не змонтовано одну паливороздавальну колонку;
- не змонтовано один блискавкоприймач;
- не встановлено датчики задимленості;
- не встановлено стовпчик заземлення на майданчику для автоцистерни;
- не встановлено біотуалет для маломобільних груп населення;
- не влаштовано колодязь з пожежним гідрантом;
- не влаштовано локальну очиску споруду;
- не влаштовані навіси для операторів над колонками;
- газова сміть не прислана до контуру заземлення;
- не влаштовані бортові камені по периметру проїздів;
- не відповідність проектним рішенням: конструкція покриття проїздів та тротуарів, розміщення під'їзних доріг, відстань від операторної до газового модуля.

що, згідно з абз. 4, 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Харківській області).

У видачі сертифіката «Нове будівництво АГЗП по вул. Академіка Прокураки (район тролейбусного кола) м. Харків»


(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

нове будівництво

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.

м. Харків, вул. Академіка Прокура (район тролейбусного кола) відмовлено.  
(місце розташування об'єкта)

Головний інспектор будівельного  
нагляду відділу методології та  
нагляду за видачею сертифікатів  
готовності об'єктів до експлуатації  
Департаменту дозвільних  
процедур  
(посада)



  
(підпис)

І. В. Кальніченко  
(прізвище, ім'я та по батькові)