

Державна архітектурно-будівельна інспекція України  
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

**ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА**

05.11.2019 р. № ІУ 173193092397

За результатами розгляду поданої Відділом освіти Пустомитівської районної державної адміністрації

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

**23 жовтня 2019 р.** заяви про видачу сертифіката встановлено:  
**неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:**

- не надано виконавчу документацію (журнал загальних робіт, журнал вхідного контролю матеріалів, журнал авторського нагляду) та підтверджувальних документів, які вказано в акті готовності об'єкта до експлуатації (енергетичний сертифікат будівлі, технічний паспорт від 02.08.2019р. №5804).

**що, згідно з абз. 4 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області).**

**У видачі сертифіката «Реконструкція існуючого корпусу та котельні школи ЗОШ І-ІІІ ступеня ім. Лева Шанковського в селі Оброшино Пустомитівського району Львівської області»**

(цільовий об'єкт згідно з проектом, характер будівництва

**реконструкція**

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.

**Львівська обл., Пустомитівський район, с. Оброшино, вул. Шевченка, 3** відмовлено.  
(місце реставрування об'єкта)

**Головний інспектор будівельного нагляду відділу методології та нагляду за видачею сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації Департаменту дозвільних процедур**

(посада)  
М.П.



**І. В. Кальніченко**  
(прізвище, ім'я та по батькові)