

Додаток II  
до Порядку

Державна архітектурно-будівельна інспекція України  
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

05.11.2019 р. № ІУ 173193092434

За результатами розгляду поданої Комунальним підприємством з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд»  
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

30 жовтня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:  
неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, що, згідно з абз. 4 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві)

У видачі сертифіката «Ремонтно-реставраційні роботи на першому поверсі адміністративного будинку Київської міської ради на вул. Хрещатик, 36 у Шевченківському районі м. Києва для створення публічного простору»

(назва об'єкта, його спроектований характер будівництва)

реставрація

(нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт)

м. Київ, Шевченківський район, вул. Хрещатик, 36

відмовлено.

(місце розташування об'єкта)

Головний інспектор будівельного нагляду відділу методології та нагляду за видачею сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації Департаменту дозвільних процедур  
(посла)

Міл.

  
(підпис)

І. В. Кальніченко  
(прізвище, ім'я та по батькові)

