

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

14.11.2019 р. № ІУ 173193182390

За результатами розгляду поданої ТОВ «Пайнері Парк»
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

05 листопада 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:

- не визначена енергетична ефективність будівлі відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»,

що, згідно з абз. 4 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві)

У видачі сертифіката «Будівництво житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями на ділянці № 85 у 4-ому мікрорайоні житлового масиву Позняки в Дарницькому районі м. Києва»

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва)

нове будівництво

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.

ділянка № 85, 4-ий мікрорайон житлового масиву Позняки в Дарницькому районі


м. Києва


ВІДМОВЛЕНО.

(місце розташування об'єкта)

Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею сертифікатів
готовності об'єктів до експлуатації
Департаменту дозвільних
процедур

(посада)
МП




(підпис)

А.С. Іванченко
(прізвище, ім'я та по батькові)