

Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції  
у Житомирській області

(найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю)

**ВІДМОВА**  
у видачі дозволу на виконання будівельних робіт

14 листопада 2019 р. № ЖТ 132193181817

Будівництво сонячної електростанції за адресою: вул. Житомирська, 52а,  
с. Павлюківка, Овруцького району, Житомирської області

(найменування об'єкта будівництва)

місце розташування об'єкта будівництва \_\_\_\_\_

Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Павлюківка, вул. Житомирська, 52а

вид будівництва Нове будівництво

(нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення, реставрація, капітальний ремонт)

код об'єкта 2302.4

(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

клас наслідків (відповідальності) СС2

За результатами розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю

(найменування або прізвище, ім'я,

«Ігнатпіль Енерджи»

по батькові замовника)

про видачу дозволу на виконання будівельних робіт від 01.11.2019 р. № 4360/2019 та  
доданих до неї документів встановлено, що:


- 1.) Проектна документація, що додана до заяви, подана не в повному обсязі.
- 2.) Наказ про призначення технічного нагляду №32/ТН від 18.09.2019 р. виданий  
ПП «Інвест – сервіс», який не є замовником.
- 3.) Відсутній документ про призначення відповідального виконавця робіт.
- 4.) В таблиці техніко-економічних показників першого тому проекту, що доданий  
до заяви, не повністю вказані основні показники об'єкта будівництва згідно  
вимог ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на  
будівництво».

У видачі дозволу на виконання будівельних робіт відмовлено.

Головний інспектор  
будівельного нагляду  
сектору по роботі  
з дозвільними документами

(посада)

М. П.



Єременко Євгеній Володимирович

(прізвище, ім'я та по батькові)