

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

20.11.2019 р. № ІУ 173193242393

За результатами розгляду поданої АТ «Укртрансгаз»
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

06 листопада 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:

- не надано в повному обсязі виконавчу документацію для огляду,
- дозволи на право виконання ізоляції трубопроводу надано без підпису представників служби контролю якості,

виявлення недостовірних відомостей у поданих документах, а саме:

- замовник, головний інженер проекту та генеральний проектувальник, які зазначені в Акті готовності об'єкта до експлуатації не узгоджуються з дозволом на виконання будівельних робіт від 10.02.2017 ІУ 115170411085,

що, згідно з абз. 4, 5 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Закарпатській області).

У видачі сертифіката **«Реконструкція газовимірювальної станції "Берегово" Закарпатської області»**

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

реконструкція

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,

Закарпатська область, Берегівський район, с. Дийда відмовлено.

місце розташування об'єкта)

**Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею сертифікатів
готовності об'єктів до експлуатації
Департаменту дозвільних
процедур**
(посада)
МП




(підпис)

А.С. Іванченко
(прізвище, ім'я та по батькові)