

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

03.12.2019 р. № ІУ 173193372474

За результатами розгляду поданої **Приватним акціонерним товариством**
«Житомирський меблевий комбінат»

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

26 листопада 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:

- надано не в повному обсязі виконавчу документацію для огляду,

невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта, а саме:

- на першому поверсі (тамбур, коридор, відділ продажу, гардероб) частково виконані роботи з влаштування підлог з керамічної плитки; дверні прорізи не заповнено дверними блоками з дверима (центральний вхід),
- на другому поверсі (сходові клітини, хол, рецепція, відділ сервісу, каса, кабінет лікаря, коридор, дев'ять санвузлів, чотири душові, три роздягальні) частково виконані роботи з влаштування підлог з керамічної плитки та роботи з оздоблення внутрішніх стін керамічною плиткою; в санвузлах та душових кімнатах не змонтовано відповідне обладнання; дверні прорізи не заповнено дверними блоками з дверима,
- на третьому поверсі (сходові клітини, тренажерний зал, енерджи бар, охоронна, офіс, дитяча ігрова кімната, приміщення бань, в залі де знаходиться спортивний басейн, дитячі басейни, коридор, санвузли, душові) не виконані роботи з влаштування підлоги зали басейну; в санвузлах та душових кімнатах не змонтовано відповідне обладнання; дверні прорізи не заповнено дверними блоками; не виконано роботи по оздобленню корит басейнів,
- не змонтована підйомна платформа для забезпечення маломобільних груп населення, не змонтовані перила на сходовій клітині центрального входу,
- не виконано роботи з влаштування вхідної групи та благоустрій пожежного виходу добудови зал басейнів

що, згідно з абз. 4, 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Житомирській області).

У видачі сертифіката **«Реконструкція з розширенням виробничих цехів по вул. Київській, 77 в м. Житомирі під торгівельно-розважальний комплекс (Реконструкція частини існуючих приміщень з добудовою зали басейнів розміром 22x42 м під фізкультурно-оздоровчий клуб)»**

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

реконструкція


нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,

м. Житомир, вул. Київська, 77

відмовлено.

місце розташування об'єкта)

**Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею сертифікатів
готовності об'єктів до експлуатації
Департаменту дозвільних
процедур
(посада)
МП**



(Handwritten signature)
(підпис)

А. С. Іванченко
(прізвище, ім'я та по батькові)