

**Державна архітектурно-будівельна інспекція України**  
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

**ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА**

**09.12.2019 р. № ІУ 173193430967**

За результатами розгляду поданої **ТОВ сільськогосподарське підприємство «НІБУЛОН»**

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

**26 листопада 2019р.** заяви про видачу сертифіката встановлено:

**неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:**

- **не надано в повному обсязі виконавчу документацію для огляду, невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта, а саме:**  
- **будівельні та електромонтажні роботи на об'єкті не завершені в повному обсязі, що, згідно з абз. 4, 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Вінницькій області).**

У видачі сертифіката **«Нове будівництво паливозаправного пункту для власного користування за адресою: Вінницька область, м. Хмільник, вул. Івана Богуна, 85»**

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

**нове будівництво**

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,

**Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Івана Богуна, 85**

**відмовлено.**

місце розташування об'єкта)

**Головний інспектор будівельного  
нагляду відділу методології та  
нагляду за видачею сертифікатів  
готовності об'єктів до експлуатації  
Департаменту дозвільних**

**процедур**

(посада)

МП



  
(підпис)

**А.С. Іванченко**  
(прізвище, ім'я та по батькові)