

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

09.12.2019 р. № ІУ 173193430975

За результатами розгляду поданої **Сіренко Романом Івановичем**
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

26 листопада 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:
неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:

- *не надано спеціальні журнали робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнал вхідного контролю, сертифікати на матеріали, акти випробувань обладнання для огляду, що, згідно з абз. 4 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області).*

У видачі сертифіката **«Будівництво автогазозаправного пункту на території земельної ділянки з кадастровим номером 3210900000:02:015:0017»**

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

нове будівництво

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,

Київська область, м. Ірпінь, територія земельної ділянки з кадастровим номером 3210900000:02:015:0017


відмовлено.

місце розташування об'єкта)

**Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею сертифікатів
готовності об'єктів до експлуатації
Департаменту дозвільних
процедур**

(посада)
МП




(підпис)

А. С. Іванченко
(прізвище, ім'я та по батькові)