

**Державна архітектурно-будівельна інспекція України**  
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

**ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА**

**09.12.2019 р. № ІУ 173193431039**

За результатами розгляду поданої **ТОВ «Компанія «Прогрес»**  
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

**02 грудня 2019 р.** заяви про видачу сертифіката встановлено:

**виявлення недостовірних відомостей у поданих документах, а саме:**

- замовником надано технічний паспорт № 124/114 від 20.11.2019, виданий ФОП Багно Дмитром Олеговичем, тоді як в акті готовності зазначено технічний паспорт № 124/114 від 22.08.2019,
- в п. 6 Акту готовності об'єкта до експлуатації не зазначено початок випуску продукції із зазначенням обсягу продукції, яка передбачена проектом будівництва в обсязі, що відповідає нормам освоєння проектних потужностей у початковий період,

**невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта та вимогам будівельних норм, стандартів і правил, а саме:**

- не влаштовано автоваги,
- не влаштовано дизель генератор,
- виконавча документація ведеться з порушеннями ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва,
- у загальному журналі робіт відсутні необхідні підписи та записи, відсутня інформація про відомості результатів операційного контролю якості будівельних робіт,

**що, згідно з абз. 5, 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області).**

У видачі сертифіката **«Реконструкція виробничого комплексу під газонаповнювальну станцію по вул. Шевченка, 1-В в с. Переяславське Переяслав-Хмельницького району Київської області» 1 черга будівництва»**

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

**реконструкція**


нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.


**Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Переяславське, вул. Шевченка, 1-В**  
відмовлено.

місце розташування об'єкта)

**Головний інспектор будівельного  
нагляду відділу методології та  
нагляду за видачею сертифікатів  
готовності об'єктів до експлуатації  
Департаменту дозвільних  
процедур**

(посада)  
МП



  
(підпис)

**А. С. Іванченко**  
(прізвище, ім'я та по батькові)