

**Державна архітектурно-будівельна інспекція України**  
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

**ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА**

**24.12.2019 р. № ІУ 173193580358**

За результатами розгляду поданої **Барінов Юрій Володимирович**  
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

11 грудня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

**неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката що, згідно з абз. 4, п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Донецькій області).**

У видачі сертифіката **«Будівництво автозаправного комплексу по вул. Комарова у с. Ганнівка Добропільського району Донецької області»**

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:


**нове будівництво**

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,

**Донецька область, Добропільський район, с. Ганнівка, вул. Комарова** відмовлено.  
(місце розташування об'єкта)

**Головний інспектор будівельного  
нагляду відділу методології та  
нагляду за видачею сертифікатів  
готовності об'єктів до експлуатації  
Департаменту дозвільних  
процедур**  
(посада)  
МП



  
(підпис)

**А.С. Іванченко**  
(прізвище, ім'я та по батькові)