

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

26.12.2019 р. № ІУ 173193601700

За результатами розгляду поданої АТ «УкрСиббанк»

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

12 грудня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, що, згідно з абз. 4 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві)

У видачі сертифіката «Реставрація з пристосуванням частини будинку в межах квартир №34 та №48 з об'єднанням під офіс та влаштуванням окремої входної групи на просп. Перемоги, 45 в Солом'янському районі м. Києва»

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

реставрація

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,

м. Київ, Солом'янський район, просп. Перемоги, 45


відмовлено.

місце розташування об'єкта)

**Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею сертифікатів
готовності об'єктів до експлуатації
Департаменту дозвільних
процедур**

(посада)
МП




(підпис)

А.С. Іванченко
(прізвище, ім'я та по батькові)