

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

26.12.2019 р. № ІУ 173193601854

За результатами розгляду поданої **Акціонерним товариством «Укртрансгаз» в особі філії «Оператор газосховищ України»**

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

12 грудня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:
невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта та вимогам будівельних норм, стандартів і правил, а саме:

- *представлений на час перевірки загальний журнал робіт не відповідає встановленій формі додатку А ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»,*
- *представлені акти на закриття прихованих робіт не відповідають формі додатку В ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»,*

що, згідно з абз. 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області).

У видачі сертифіката «Реконструкція системи протипожежної сигналізації приміщень газозбірною пункту № 3 Стрийського виробничого управління підземного зберігання газу»

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

реконструкція

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,

Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Більче, вул. Межиріччя, 2

відмовлено.

місце розташування об'єкта)

**Головний інспектор будівельного
нагляду вищого методологічного та
нагляду за видачею сертифікатів
готовності об'єктів до експлуатації
Департаменту дозвільних
процедур**
(посада)
МП




(підпис)

А.С. Іванченко
(прізвище, ім'я та по батькові)