

**Державна архітектурно-будівельна інспекція України**  
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

**ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА**

**08.01.2020 р. № ІУ 173200081087**

За результатами розгляду поданої **Кукурба Віта Богданівна**

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

20 грудня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

**неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:**

- не надано виконавчу документацію для огляду,

**що, згідно з абз. 4 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Івано-Франківській області).**

**У видачі сертифіката «Пристосування (реставрація) квартири під магазин - офіс на площі Відродження, 7/5 в м. Коломия, Івано - Франківської області»**

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

**реставрація**

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,

**Івано-Франківська обл., м. Коломия, пл. Відродження, 7/5**

**відмовлено.**

місце розташування об'єкта)

**Головний інспектор будівельного  
нагляду відділу методології та  
нагляду за видачею сертифікатів  
готовності об'єктів до експлуатації  
Департаменту дозвільних  
процедур**

(посада)  
МП



(підпис)

**А.С. Іванченко**  
(прізвище, ім'я та по батькові)